


# SOLUTION

## AUX PROBLÈMES HABITUELS

# TACHES SUR LE REVÊTEMENT



## CAUSES :

- Métaux adhérents qui pigmentent le revêtement.

## TRAITEMENT RECOMMANDÉ

1. Appliquer 20 g/m<sup>3</sup> de **SPOT REMOVER** près des taches. Laissez agir pendant 1 heure, toujours avec la filtration en marche.
2. Ajouter immédiatement 0,75 L/50 m<sup>3</sup> d'**ION MAGNETIC** pour les taches oranges-brunes ou 0,5 L/50 m<sup>3</sup> de **COPPER OUT** pour les taches vertes ou mauves.
3. Ajuster l'alcalinité à 100 ppm avec du **TAC PLUS** ou du **TAC MOINS**.



## SOS Taches

Elimine toutes les taches liées aux métaux lourds.