

SOLUTION AUX PROBLÈMES HABITUELS

TURBIDITÉ



CAUSES :

- Alcalinité et/ou pH déséquilibrés.
- Filtration inefficace.
- Surcharge de baignade.

TRAITEMENT RECOMMANDÉ

1. Analyser et ajuster l'alcalinité à 100-140 ppm avec du **TAC PLUS** ou du **TAC MOINS** et le pH à 7,2 avec du **pH PLUS POUDRE** ou du **pH MOINS**, selon les besoins.
2. Effectuer un lavage et, si le problème persiste, vérifier l'état du média filtrant. Si le sable est compacté, le régénérer avec **SILNET**, et s'il s'agit d'un filtre à cartouche, utiliser **TEXNET**.
3. Aider le filtre avec le clarifiant **GOLDENFLOK** ou **CLEANPOOL SHOCK**.

