

SOLUTION

AUX PROBLÈMES HABITUELS

LIGNE DE FLOTTAISON SALE



CAUSES :

- Excès de graisses, crèmes solaires, huiles corporelles.

TRAITEMENT RECOMMANDÉ

1. Appliquer du **LINNET ACTION** sur la ligne de flottaison et frotter doucement avec une éponge ou un chiffon non abrasif. Il est recommandé de tester d'abord dans une zone peu visible.
2. Appliquer 0,25 L/50 m³ de **GOLDENFLOK** ou 0,45 L/50 m³ d'**ULTRA CLEAR** pour prévenir les excès de corps gras (huile, crème bronzante, monoï, ...). S'il y a beaucoup de graisse, appliquer 0,40 L/50 m³ de **GREASE KILLER**.

